## ■出羽高�橋開通までの経緯

～山形市～

| | | |
|---|---|---|
| 平成１３年度 | ： | 調査・河川測量 |
| 平成１５年度 | ： | 地質調査 |
| 平成１６年度 | ： | 橋梁予備設計 |
| 平成１９年度 | ： | 道路予備設計 |
| 平成２０年度 | ： | 道路詳細設計 |
| 平成２１年度 | ： | 用地測量、用地買収・補償 |
| 平成２２年度 | ： | 用地買収・補償 |
| 平成２３年度 | ： | 橋梁詳細設計、道路造成工事<br>用地買収・補償 |
| 平成２４年度 | ： | 道路造成工事 |
| 平成２５年度 | ： | 橋梁下部工事 |
| 平成２６年度 | ： | 橋梁下部工事、道路改良工事 |
| 平成２７年度 | ： | 道路改良工事 |
| 平成２８・２９年度 | ： | 橋梁上部工事、舗装工事 |

～天童市～

| | | |
|---|---|---|
| 平成１３年度 | ： | 調査・河川測量 |
| 平成１５年度 | ： | 道路予備設計、地質調査 |
| 平成１６年度 | ： | 道路詳細設計、橋梁予備設計 |
| 平成１７年度 | ： | 用地測量、物件調査 |
| 平成１８～２０年度 | ： | 用地買収 |
| 平成２１年度 | ： | 道路改良工事、用地買収・補償 |
| 平成２２年度 | ： | 道路改良工事、用地買収・補償 |
| 平成２３年度 | ： | 道路改良工事、橋梁詳細設計 |
| 平成２４年度 | ： | 道路改良工事、補償 |
| 平成２５年度 | ： | 橋梁下部工事 |
| 平成２６年度 | ： | 橋梁下部工事、用地買収・補償 |
| 平成２７年度 | ： | 橋梁下部工事 |
| 平成２８年度 | ： | 橋梁上部工事、道路改良工事 |
| 平成２９年度 | ： | 橋梁上部工事、道路改良工事 |

## ■施工状況写真（橋梁上部工事）

## ■道路標準横断図




## ■橋梁標準横断図